



Orden de Trabajo N° 127492 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JDKH-16** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X2**
Motor **11111111111**
K.M.S **168.971** **ROJO**
Vin **MR0EB8DDXH0590491**

Fecha OT : 09-07-2021 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 09-07-2021 18:52:03

Detalle del Servicio

PROBLEMAS SENSOR ABS DEFECTUOSO UNIDAD EN DIAGNÓSTICO

SE CAMBIA SENSOR ABS

SE CAMBIA MASA DE UNIDAD KRWF26 A PPU JDKH16 AMBAS EN TALLER EXTERNO Y SE DECIDE DEJAR UNA OPERATIVA.

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtible</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
ALINEACION	serv alineacion	1	10700	\$ 10.700	EXISTENCIA	*SERV.MANTE
BALANCEO	serv balanceo	4	2773	\$ 11.092	EXISTENCIA	*SERV.MANTE

Total: \$ 21.792

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 21.792

IVA \$ 4.140

TOTAL \$ 25.932