



Orden de Trabajo N° 136348 - WEST LOS ANGELES

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHFX-45** Año **2020**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **111111**
K.M.S **97.184** **BLANCO**
Vin **121232232323**

Fecha OT : 15-07-2022 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 15-07-2022 11:53:55

Detalle del Servicio

DIAGNOSTICO INDICA CAMBIO DE MODULO DE TRACCION.
SE CAMBIO MODULO DE TRACCION.
ENCHUFE CONECTOR DEL ACTUADOR ESTABA QUEBRADO.
EL ENCHUFE SE TENDRA QUE CAMBIAR. SE DEJARA SOLICITADO.

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
REP01712	actuador transferencia	1	439909	\$ 439.909	EXISTENCIA	*REPUESTOS
MANOOBRA20	serv mano obra tercero	1	225225	\$ 225.225	EXISTENCIA	*MANO OBRA
REP02234	plumilla 18" (7004914)	1	3567	\$ 3.567	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 668.701

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 668.701
IVA \$ 127.053
TOTAL \$ 795.754