



Orden de Trabajo N° 136348 - WEST LOS ANGELES

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHFX-45** Año **2020**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **111111**
K.M.S **97.184** **BLANCO**
Vin **121232232323**

Fecha OT : 15-07-2022 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 15-07-2022 11:53:55

Detalle del Servicio

DIAGNOSTICO INDICA CAMBIO DE MODULO DE TRACCION.
SE CAMBIO MODULO DE TRACCION.
ENCHUFE CONECTOR DEL ACTUADOR ESTABA QUEBRADO.
EL ENCHUFE SE TENDRA QUE CAMBIAR. SE DEJARA SOLICITADO.

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
REP01712	actuador transferencia	1	442391	\$ 442.391	EXISTENCIA	*REPUESTOS
MANOOBRA20	serv mano obra tercero	1	225225	\$ 225.225	EXISTENCIA	*MANO OBRA
REP02234	plumilla 18" (7004914)	1	3568	\$ 3.568	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02017	soporte bateria toyota	1	11642	\$ 11.642	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 682.826

NETO \$ 682.826
IVA \$ 129.737
TOTAL \$ 812.563

Total Orden de Trabajo