


FECHA	12 MARZO 2019		FOLIO INTERNO-7-01	024964
DATOS PARA REALIZAR TAREA				
Cliente	WEST RENT A CAR			
Tipo de Trabajo	INSTALACIÓN		Ejecu. Operaciones	ALVARO OMEGA
Servicio Contratado	STD + 1 + CORTE		T° Transmisión	1 OT
Perifericos				
Panel Solar	Botón de Panico	Piloto / Copiloto / Luz Vizal	Bocina	
MOBILEYE	Botón Inhibidor	Sensor de Portón de Carga / Trasera / Lateral	Llave Ibutton / Puerta Piloto	
DESENGANCHE	Lector Ibutton	Corte de Combustible	Booser Cabina / Puerta Copiloto	
DATOS DEL VEHICULO				
Marca	TOYOTA		Chasis	
Modelo	HILUX		Motor	
Patente	HYSR97		Año	2016
			Color	ROJO
DESCRIPCIÓN	INGRESO	EGRESO		
LUCES	/	/		
BOCINA	/	/		
RADIO/ANTENA	/	/		
ESPEJOS	/	/		
TABLERO	/	/		
AIRE ACOND.	/	/		
OBSERVACIÓN				
DATOS INSTALACION				
ID INSTALADO	4764320772		ID PRESINTO	
MARCA/MODELO EQUIPO	GV 300W		MODULO PRESENCIA	
AUDITORIA SERVICE				
ID ENTRANTE			ID SALIENTE	41037176
ID PRESINTO			MODULO PRESENCIA	
MARCA/MODELO EQUIPO			OBSERVACIÓN	SE EFECTUA DESINST. DE EQ GPS EMPRESA SAMTELH. EQ GPS DESINSTALADO ES ENTREGADO A CLIENTE.
BATERIA INFLADA		PROBLEMAS SIM		
EQUIPO SULFATADO		ANTENA GPS		
PERIFERICO MAL ESTADO		ANTENA GPRS		
MAZO EN MAL ESTADO		OTRO (ESPECI.)		
VALIDACION DE TAREA				
INSTALADOR RESPONSABLE	L.T.R.		VALIDADO POR	E.F.
FECHA/HORA VALIDACIÓN	12-03-19		TIPO TÉCNICO	E.X.T.
SOLO RAMPLA				
SOLO RAMPLA		CAMIÓN COMPLETO (CAMIÓN/ RAMPLA)		SOLO CABINA
Sensor Temperatura		Vlu Entrante /Saliente		
Acelerometro		Corte comb.		
ENTREGA TAREA				