

FECHA	14 - 03 - 17	FOLIO INTERNO-7-01	024966
-------	--------------	--------------------	--------

DATOS PARA REALIZAR TAREA


Cliente	WEST KENT A CAR		
Tipo de Trabajo	INSTALACIÓN	Ejecu. Operaciones	
Servicio Contratado	STD + 1 + CONTE	T° Transmisión	1 OT

Perifericos			
Panel Solar	Botón de Panico	Piloto / Copiloto / Luz Vizal	Bocina
MOBILEYE	Botón Inhibidor	Sensor de Portón de Carga / Trasera / Lateral	Llave Ibuton / Puerta Piloto
DESENGANCHE	Lector Ibutton	Corte de Combustible	Booser Cabina / Puerta Copiloto

DATOS DEL VEHICULO

Marca	TOYOTA	Chasis	
Modelo	HILUX	Motor	
Patente	KPKU53	Año	2018
		Color	ROJO

DESCRIPCIÓN	INGRESO	EGRESO
LUCES	✓	✓
BOCINA	✓	✓
RADIO/ANTENA	✓	✓
ESPEJOS	✓	✓
TABLERO	✓	✓
AIRE ACOND.	✓	✓



OBSERVACIÓN

DATOS INSTALACION

ID INSTALADO	867162026473231	ID PRESINTO	
MARCA/MODELO EQUIPO	GV 300 W	MODULO PRESENCIA	

AUDITORIA SERVICE

ID ENTRANTE		ID SALIENTE	864507036742574
ID PRESINTO		MODULO PRESENCIA	
MARCA/MODELO EQUIPO		OBSERVACIÓN	SE EFECTUA DESINSTALACIÓN DE GPS EMPRESA SANTECH. EQ DESINSTALADO ES ENTREGADO AL CLIENTE.
BATERIA INFLADA		PROBLEMAS SIM	
EQUIPO SULFATADO		ANTENA GPS	
PERIFERICO MAL ESTADO		ANTENA GPRS	
MAZO EN MAL ESTADO		OTRO (ESPECI.)	

VALIDACION DE TAREA

INSTALADOR RESPONSABLE	H. T. R.	VALIDADO POR	E. FUENTES
FECHA/HORA VALIDACIÓN	14-03-17 12:30	TIPO TÉCNICO	EXT

SOLO RAMPLA

SOLO RAMPLA		CAMIÓN COMPLETO (CAMIÓN/ RAMPLA)		SOLO CABINA	
Sensor Temperatura		Vlu Entrante /Saliente			
Acelerometro		Corte comb.			

ENTREGA TAREA

hijos TRONCOSO R. JUAN LOPEZ