

|       |               |                    |        |
|-------|---------------|--------------------|--------|
| FECHA | 15 MARZO 2019 | FOLIO INTERNO-7-01 | 024969 |
|-------|---------------|--------------------|--------|

## DATOS PARA REALIZAR TAREA

|                     |                 |                    |         |
|---------------------|-----------------|--------------------|---------|
| Cliente             | WEST RENT A CAR |                    |         |
| Tipo de Trabajo     | INSTALACIÓN     | Ejecu. Operaciones | A OREGA |
| Servicio Contratado | STD + 1 + CORTE | T° Transmisión     | 1 OT    |


## Perifericos

|             |                 |                                               |                                 |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Panel Solar | Botón de Panico | Piloto / Copiloto / Luz Vial                  | Bocina                          |
| MOBILEYE    | Botón Inhibidor | Sensor de Portón de Carga / Trasera / Lateral | Llave Ibutton / Puerta Piloto   |
| DESENGANCHE | Lector Ibutton  | X Corte de Combustible                        | Booser Cabina / Puerta Copiloto |

## DATOS DEL VEHICULO

|         |         |        |       |
|---------|---------|--------|-------|
| Marca   | TOYOTA  | Chasis |       |
| Modelo  | COROLLA | Motor  |       |
| Patente | KDTH47  | Año    | 2018  |
|         |         | Color  | PLATA |

| DESCRIPCIÓN  | INGRESO | EGRESO |
|--------------|---------|--------|
| LUCES        | ✓       | ✓      |
| BOCINA       | ✓       | ✓      |
| RADIO/ANTENA | ✓       | ✓      |
| ESPEJOS      | ✓       | ✓      |
| TABLERO      | ✓       | ✓      |
| AIRE ACOND.  | ✓       | ✓      |



|             |  |
|-------------|--|
| OBSERVACIÓN |  |
|-------------|--|

## DATOS INSTALACION

|                     |            |                  |  |
|---------------------|------------|------------------|--|
| ID INSTALADO        | 4764321403 | ID PRESINTO      |  |
| MARCA/MODELO EQUIPO | CSLAM?     | MODULO PRESENCIA |  |

## AUDITORIA SERVICE

|                       |  |                  |                                                                                 |
|-----------------------|--|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ID ENTRANTE           |  | ID SALIENTE      | 864507031933756                                                                 |
| ID PRESINTO           |  | MODULO PRESENCIA |                                                                                 |
| MARCA/MODELO EQUIPO   |  | OBSERVACIÓN      | SE DESINSTA EQ GPS EMPRESA SAMTECH. EQ GPS DESINSTALADO ES ENTREGADO A CLIENTE. |
| BATERIA INFLADA       |  | PROBLEMAS SIM    |                                                                                 |
| EQUIPO SULFATADO      |  | ANTENA GPS       |                                                                                 |
| PERIFERICO MAL ESTADO |  | ANTENA GPRS      |                                                                                 |
| MAZO EN MAL ESTADO    |  | OTRO (ESPECI.)   |                                                                                 |

## VALIDACION DE TAREA

|                        |               |              |  |
|------------------------|---------------|--------------|--|
| INSTALADOR RESPONSABLE | Luis Troncoso | VALIDADO POR |  |
| FECHA/HORA VALIDACIÓN  |               | TIPO TÉCNICO |  |

## SOLO RAMPLA

|                    |  |                                  |  |             |  |
|--------------------|--|----------------------------------|--|-------------|--|
| SOLO RAMPLA        |  | CAMIÓN COMPLETO (CAMIÓN/ RAMPLA) |  | SOLO CABINA |  |
| Sensor Temperatura |  | Vlu Entrante /Saliente           |  |             |  |
| Acelerometro       |  | Corte comb.                      |  |             |  |

## ENTREGA TAREA

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Luis Troncoso Reyes 10.165.246-7 | Carlos Neira 13.951.547-1 |
| TÉCNICO RESPONSABLE              | CLIENTE RESPONSABLE /RUT  |