


FECHA	15 marzo 2019		FOLIO INTERNO-7-01	024968	
DATOS PARA REALIZAR TAREA					
Cliente	WEST RENT A CAR				
Tipo de Trabajo	INSTALACIÓN		Ejecu. Operaciones	A. ORTEGA	
Servicio Contratado	STD + 1 + CORRE		T° Transmisión	1	OT
Perifericos					
Panel Solar	Botón de Panico	Piloto / Copiloto / Luz Vizal		Bocina	
MOBILEYE	Botón Inhibidor	Sensor de Portón de Carga / Trasera / Lateral		Llave Ibutton / Puerta Piloto	
DESENGANCHE	Lector Ibutton	X	Corte de Combustible	Booser Cabina / Puerta Copiloto	
DATOS DEL VEHICULO					
Marca	TOYOTA		Chasis		
Modelo	HILUX		Motor		
Patente	D55V 8Z		Año	2012	Color
			BUNCO		
DESCRIPCIÓN	INGRESO	EGRESO			
LUCES	✓	✓			
BOCINA	✓	✓			
RADIO/ANTENA	✓	✓			
ESPEJOS	✓	✓			
TABLERO	✓	✓			
AIRE ACOND.	✓	✓			
OBSERVACIÓN					
DATOS INSTALACION					
ID INSTALADO	4764321382		ID PRESINTO		
MARCA/MODELO EQUIPO	CALAMP		MODULO PRESENCIA		
AUDITORIA SERVICE					
ID ENTRANTE			ID SALIENTE	863835020925157	
ID PRESINTO			MODULO PRESENCIA		
MARCA/MODELO EQUIPO			OBSERVACIÓN	SE DESINSTALA EQ GPS EMPRESA SANTECH. EQ GPS DESINSTALADO ES ENTREGADO A CLIENTE.	
BATERIA INFLADA		PROBLEMAS SIM			
EQUIPO SULFATADO		ANTENA GPS			
PERIFERICO MAL ESTADO		ANTENA GPRS			
MAZO EN MAL ESTADO		OTRO (ESPECI.)			
VALIDACION DE TAREA					
INSTALADOR RESPONSABLE	Luis Troncoso		VALIDADO POR	E. Fuentes	
FECHA/HORA VALIDACIÓN	15/03/19 14:00		TIPO TÉCNICO	EXT	
SOLO RAMPLA					
SOLO RAMPLA		CAMIÓN COMPLETO (CAMIÓN/ RAMPLA)		SOLO CABINA	
Sensor Temperatura		Vlu Entrante /Saliente			
Acelerometro		Corte comb.			
ENTREGA TAREA					

Luis Troncoso Rojas

D. 165.247

Carlos Navea C. 13.P51.547-1

TÉCNICO RESPONSABLE

CLIENTE RESPONSABLE