


FECHA	19 MARZO 2019	FOLIO INTERNO-7-01	024970
-------	---------------	--------------------	--------

DATOS PARA REALIZAR TAREA			
Cliente	WEST RENTACAR		
Tipo de Trabajo	INSTALACION	Ejecu. Operaciones	ALVARO OLTEGA
Servicio Contratado	STD + 1 + CORTE	T° Transmisión	1 OT

Perifericos			
Panel Solar	Botón de Panico	Piloto / Copiloto / Luz Vizal	Bocina
MOBILEYE	Botón Inhibidor	Sensor de Portón de Carga / Trasera / Lateral	Llave Ibutton / Puerta Piloto
DESENGANCHE	Lector Ibutton	Corte de Combustible	Booser Cabina / Puerta Copiloto

DATOS DEL VEHICULO			
Marca	TOYOTA	Chasis	
Modelo	HILUX	Motor	
Patente	KFJJ 15	Año	2018
		Color	BL

DESCRIPCIÓN	INGRESO	EGRESO
LUCES	/	/
BOCINA	/	/
RADIO/ANTENA	/	/
ESPEJOS	/	/
TABLERO	/	/
AIRE ACOND.	/	/



OBSERVACIÓN	
-------------	--

DATOS INSTALACION	
ID INSTALADO	867162026479756
MARCA/MODELO EQUIPO	GV 300 W

AUDITORIA SERVICE	
ID ENTRANTE	
ID PRESINTO	
MARCA/MODELO EQUIPO	

BATERIA INFLADA	PROBLEMAS SIM
EQUIPO SULFATADO	ANTENA GPS
PERIFERICO MAL ESTADO	ANTENA GPRS
MAZO EN MAL ESTADO	OTRO (ESPECI.)

VALIDACION DE TAREA	
INSTALADOR RESPONSABLE	L. T. R
FECHA/HORA VALIDACIÓN	19/03/19 12:50
VALIDADO POR	E. FUENTES
TIPO TÉCNICO	EXT

SOLO RAMPLA			
SOLO RAMPLA		CAMIÓN COMPLETO (CAMIÓN/ RAMPLA)	SOLO CABINA
Sensor Temperatura		Vlu Entrante /Saliente	
Acelerometro		Corte comb.	

ENTREGA TAREA	
---------------	--

TÉCNICO RESPONSABLE	CLIENTE RESPONSABLE /RUT
10. 165. 467	13624400
	DUPLICADO: CLIENTE