

FECHA	20 MARZO 2019	FOLIO INTERNO-7-01	024974
-------	---------------	--------------------	--------

DATOS PARA REALIZAR TAREA


Cliente	WEST RENT A CAR		
Tipo de Trabajo	INSTALACION	Ejecu. Operaciones	ANDRÉS OROZCO
Servicio Contratado	STD + 1 + cable	T° Transmisión	1 OT

Perifericos			
Panel Solar	Botón de Panico	Piloto / Copiloto / Luz Vizal	Bocina
MOBILEYE	Botón Inhibidor	Sensor de Portón de Carga / Trasera / Lateral	Llave Ibutton / Puerta Piloto
DESENGANCHE	Lector Ibutton	X Corte de Combustible	Booser Cabina / Puerta Copiloto

DATOS DEL VEHICULO

Marca	TOYOTA	Chasis	
Modelo	YARIS	Motor	
Patente	KDTT 76	Año	2018
		Color	BLANCO

DESCRIPCIÓN	INGRESO	EGRESO
LUCES	✓	✓
BOCINA	✓	✓
RADIO/ANTENA	✓	✓
ESPEJOS	✓	✓
TABLERO	✓	✓
AIRE ACOND.	✓	✓



OBSERVACIÓN	
-------------	--

DATOS INSTALACION

ID INSTALADO	4764320753	ID PRESINTO	
MARCA/MODELO EQUIPO	CALAMP.	MODULO PRESENCIA	

AUDITORIA SERVICE

ID ENTRANTE		ID SALIENTE	864507031881419
ID PRESINTO		MODULO PRESENCIA	
MARCA/MODELO EQUIPO		OBSERVACIÓN	SE EFECTUA DESINSTALACION DE EQUIPO GPS EMPRESA SAMTECH, EL CABLE ES ENTREGADO AL CLIENTE
BATERIA INFLADA		PROBLEMAS SIM	
EQUIPO SULFATADO		ANTENA GPS	
PERIFERICO MAL ESTADO		ANTENA GPRS	
MAZO EN MAL ESTADO		OTRO (ESPECI.)	

VALIDACION DE TAREA

INSTALADOR RESPONSABLE	Luis Troncoso R	VALIDADO POR	ESTEBAN FUENTES
FECHA/HORA VALIDACIÓN	20 MAR 19 13:25	TIPO TÉCNICO	EXTERNO

SOLO RAMPLA

SOLO RAMPLA		CAMIÓN COMPLETO (CAMIÓN/ RAMPLA)		SOLO CABINA	
Sensor Temperatura		Vlu Entrante /Saliente			
Acelerometro		Corte comb.			

ENTREGA TAREA

Luis Troncoso R	CLIENTE RESPONSABLE /RUT
10.165.246-7	15629440-8
TÉCNICO RESPONSABLE	DUPLICADO: CLIENTE