


FECHA	25 MARZO 2019		FOLIO INTERNO-7-01	024978	
DATOS PARA REALIZAR TAREA					
Cliente	WEST RENT A CAR				
Tipo de Trabajo	INSTALACIÓN				
Servicio Contratado	STD + 1 + CORTE				
Ejecu. Operaciones			RIVARDO DUEGA		
T° Transmisión			1	OT	
Perifericos					
Panel Solar	Botón de Panico	Piloto / Copiloto / Luz Vizal		Bocina	
MOBILEYE	Botón Inhibidor	Sensor de Portón de Carga / Trasera / Lateral		Llave Ibutton / Puerta Piloto	
DESENGANCHE	Lector Ibutton	X	Corte de Combustible	Booser Cabina / Puerta Copiloto	
DATOS DEL VEHICULO					
Marca	TOYOTA		Chasis		
Modelo	YARIS		Motor		
Patente	HCVX76		Año	2016	Color
DESCRIPCIÓN		INGRESO	EGRESO		
LUCES		✓	✓		
BOCINA		✓	✓		
RADIO/ANTENA		✓	✓		
ESPEJOS		✓	✓		
TABlero		✓	✓		
AIRE ACOND.		✓	✓		
OBSERVACIÓN					
					
DATOS INSTALACION					
ID INSTALADO	4764321490		ID PRESINTO		
MARCA/MODELO EQUIPO	CAIAMP		MODULO PRESENCIA		
AUDITORIA SERVICE					
ID ENTRANTE			ID SALIENTE	867162025026998	
ID PRESINTO			MODULO PRESENCIA		
MARCA/MODELO EQUIPO			OBSERVACIÓN	SE EFECTUA DESINST. EQ GPS EMPRESA SAMTECH. EQ DESINSTAADO ES ENTREGADO A CLIENTE.	
BATERIA INFLADA		PROBLEMAS SIM			
EQUIPO SULFATADO		ANTENA GPS			
PERIFERICO MAL ESTADO		ANTENA GPRS			
MAZO EN MAL ESTADO		OTRO (ESPECI.)			
VALIDACION DE TAREA					
INSTALADOR RESPONSABLE	Luis Troncoso K		VALIDADO POR	E.F	
FECHA/HORA VALIDACIÓN	25/03/19 19:48		TIPO TÉCNICO	EXTERNO	
SOLO RAMPLA					
SOLO RAMPLA		CAMIÓN COMPLETO (CAMIÓN/ RAMPLA)		SOLO CABINA	
Sensor Temperatura		Vlu Entrante /Saliente			
Acelerometro		Corte comb.			
ENTREGA TAREA					

Luis Troncoso Reyes
165.246-7. TÉCNICO RESPONSABLE

CLIENTE RESPONSABLE /RUT

DUPLICADO: CLIENTE