


FECHA	25 Marzo 2019.	FOLIO INTERNO-7-01	024977
-------	----------------	--------------------	--------

DATOS PARA REALIZAR TAREA			
Cliente	WEST RENT A CAR		
Tipo de Trabajo	Instalación	Ejecu. Operaciones	Aldo Ortega
Servicio Contratado	STB + 1 + CORRE.	T° Transmisión	1 OT
Perifericos			
Panel Solar	Botón de Panico	Piloto / Copiloto / Luz Vizal	Bocina
MOBILEYE	Botón Inhibidor	Sensor de Portón de Carga / Trasera / Lateral	Llave Ibuton / Puerta Piloto
DESENGANCHE	Lector Ibutton	X Corte de Combustible	Booser Cabina / Puerta Copiloto

DATOS DEL VEHICULO			
Marca	TOYOTA	Chasis	
Modelo	HILUX	Motor	
Patente	JDKX 92	Año	2017
		Color	Rojo
DESCRIPCIÓN	INGRESO	EGRESO	
LUCES	✓	✓	
BOCINA	✓	✓	
RADIO/ANTENA	✓	✓	
ESPEJOS	✓	✓	
TABLERO	X	X	
AIRE ACOND.	✓	✓	

OBSERVACIÓN	VEHICULO CON "CHECK ENGINE" ENCENDIDO Y AVISO "DEPLENO" VISITE SU CONCESIONARIO
-------------	---

DATOS INSTALACION	
ID INSTALADO	4764321995
MARCA/MODELO EQUIPO	CAMP.
ID PRESINTO	
MODULO PRESENCIA	

AUDITORIA SERVICE	
ID ENTRANTE	
ID PRESINTO	
MARCA/MODELO EQUIPO	
BATERIA INFLADA	PROBLEMAS SIM
EQUIPO SULFATADO	ANTENA GPS
PERIFERICO MAL ESTADO	ANTENA GPRS
MAZO EN MAL ESTADO	OTRO (ESPECI.)
ID SALIENTE	41037172 (SAMTECH)
MODULO PRESENCIA	
OBSERVACIÓN	SE EFECTUA DESINSTALACION EQ GPS EMPRESA SAMTECH. EQ DESINSTALADO ES ENTREGADO A CLIENTE.

VALIDACION DE TAREA	
INSTALADOR RESPONSABLE	Luis Trancoso R.
FECHA/HORA VALIDACIÓN	25/03/19 19:15
VALIDADO POR	E.F
TIPO TÉCNICO	Externo

SOLO RAMPLA			
SOLO RAMPLA		CAMIÓN COMPLETO (CAMIÓN/ RAMPLA)	
Sensor Temperatura		Vlu Entrante /Saliente	
Acelerometro		Corte comb.	

ENTREGA TAREA			
---------------	--	--	--

Luis Trancoso R.	
TÉCNICO RESPONSABLE	CLIENTE RESPONSABLE /RUT
10.165.246-7.	