



**SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTRIZ
J&J SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Giro: MANTENCION Y REPARACION DE
VEHICULOS
AVDA PARQUE INDUSTRIAL 346 MANUEL
RODRIGUEZ- PUERTO MONTT
eMail : JYJAUTOMOTRIZLTD@GMAIL.COM
Telefono : 0 852470284
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.734.329- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº157

S.I.I. - PUERTO MONTT

Fecha Emision: 22 de Octubre del 2019

SEÑOR(ES): SOC DE INVERSIONES LAS VEGAS LIMITADA
R.U.T.: 79.578.880- 8
GIRO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
DIRECCION: AVDA FCC DE AGUIRRE 0225
COMUNA LA SERENA CIUDAD: LA SERENA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Mantenición y reparación Según orden de compra número 15836	1	201.250			201.250

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	201.250
I.V.A. 19%	\$	38.238
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	239.488



J&J Automotriz Limitada.
Avda. Parque industrial #346
(Frente a Sodimac)
652-470284
Puerto Montt

21 de octubre 2019

Presupuesto N°

1106

Señores : West Rent A Car
Atención: Jaime Hechenleitner

Fono : 56942471561
Correo: jhechenleitner@westrentacar.cl
Puerto Montt

INFORMACION VEHICULO

Modelo : Peugeot 208
Año : 2017
Patente: JDKK70

SERVICIO DE REPARACION

Descripción trabajos	Valor	cantidad	Total servicios
Scanner	\$ 25.000	1	\$ 25.000
Cambio bujias incandescentes	\$ 38.000	1	\$ 38.000
Cambio base termostato + base + sensor de temperatura	\$ 48.000	1	\$ 48.000
Liquido refrigerante	\$ 3.000	1	\$ 3.000
Silicona gris	\$ 3.800	1	\$ 3.800
Base de termostato	\$ 36.450	1	\$ 36.450
Bujias incandescentes	\$ 27.000	1	\$ 27.000
Sensor de temperatura	\$ 15.000	1	\$ 15.000
Insumos	\$ 5.000	1	\$ 5.000

Total Servicios Neto \$ 201.250

Resumen de trabajos/ Mano de obra + Repuestos	
Neto	201.250
Iva	38.238
Total	239.488

Nota : Según el scanner realizado se presento fallas en el sistema de las bujias incandescentes y fallas de temperatura de motor en la coordinacion del sensor de temperatura y el termostato electronico. Por lo tanto se procede a realizar el reemplazo de las bujias incandescentes, sensor de temperatura, base de termostato y termostato. Segun las fallas encontradas si vuelve a ocurrir un nuevo problema de temperatura se debera proceder a realizar un trabajo interno de culata.

J&J Automotriz Limitada
Javier Orlando Allamirano Oyarzo

Jefe de Taller
Puerto Montt
9-78466150

ORDEN DE TRABAJO N° 112918 - WEST PUERTOMONTT

Datos del cliente

Tipo Trabajo: REP. GENERAL

Datos del Vehículo

Rut **79578880-8**
Nombre **SOC.DE INVERSIONES LAS VEGAS LTDA**
Dirección **AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225**
Teléfono **Celular**
Ciudad **LA SERENA**
Email

Patente **JDKK-70** Año **2017**
Marca **PEUGEOT**
Modelo **208 DIESEL**
Motor **10JBFM0251108**
K.M.S **92.983** **GRIS**
Vin **VF3CC9HP0HT001107**

Con Cita **NO**

CCost **B1-17-A2**

Valor Aproximado

Folio Cita

Nombr **RAC APT**

Nuevo Valor

Accesorios del Vehículo

- | | |
|---|---|
| ☒ Documentos | ☒ Triangulos |
| ☒ Antena | ☒ Encendedor |
| ☒ Llaves | ☒ Rueda Repuesto |
| ☒ Espejo Int. | ☒ Gata |
| ☒ Espejo Ext. | ☒ Herramientas |
| ☒ Plumillas | ☒ Cinturon Seq. |
| ☒ Pisos | ☒ Tapa Bencina |
| ☒ Tapa Radiador | ☒ Tapa Rueda 1234 |
| ☒ Extintor | ☒ Panel de Radio |
| ☒ Botiquin | ☒ Radio |

Nivel de Bencina

1/4



Cargo orden de Trabajo

Cliente

Fecha y Hora Ingreso a Taller

21-10-2019 / 19:30:39

Compromiso de entrega

Nueva Fecha

22-10-2019 / 19:28

Mantenición de

Kms.

SSB:

Cono N°

0


Detalle del Servicio

scanner arroja problema en sensor de temperatura y bujias incandescentes
Se reemplaza termostato, base de termostato, sensor de T° y bujias incandescentes.

Historial de servicio

Mant.KM	Fecha	KM.	OT
	12/08/2019	92.263	103144-WES
	19/03/2019	5	103066-WES

Observación Mecánico



Firma Cliente

Supervisor Puerto Montt

**SOC. DE INVERSIONES LAS VEGA LTDA**

AV. FRANCISCO DE AGUIRRE 0225
051-2226171
LA SERENA

Web: www.ilv.cl
Mail:

Orden de Compra N° 15836**Proveedor**

Nombre: JYJ AUTOMOTRIZ LTDA.
Dirección: AV. PARQUE INDUSTRIAL 346
Ciudad: PTO. MONTT
Teléfono: R.U.T 76.734.329-9

Enviar a

Nombre: SOC. DE INVERSIONES LAS VEGA LTDA
Dirección: AV. FRANCISCO DE AGUIRRE 0225
Ciudad: LA SERENA
Teléfono: 051-2226171 RUT: 79.578.880-8
C.Costo: B1-17-01 - RAC OFC (PUERTO MONTT)
Cargo a TALLER EXTERNO

a cobrar

Código	Cant.	Descripción	P.Neto s/d	Desc	P.Unitario	Total
MANOOBRA13	1	serv. mano obra tercero pto. montt	\$ 201.250	0,00	\$ 201.250	\$ 201.250
TXT	1	cambio de termostato		0,00		
TXT	1	cambio de buj. incandescentes		0,00		
TXT	1	cambio sensor temp.		0,00		
TXT	1	compra repuestos		0,00		

a cobro

OBS:PPU JDDK70 (0112918)

Detalle de Pago : CREDITO 30 DIAS

Sub. Total	\$ 201.250
19% I.V.A	\$ 38.238
TOTAL	\$ 239.488

Aprobado Por _____

Fecha: 21 de Octubre 2019

Retira: JAIME HECHENLEITNER

JAIME HECHENLEITNER
Jefe de Sucursal Pto. Montt
WEST RENT A CAR

SE DEBE ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA A FACTURA, GUIA DE DESPACHO O BOLETA DE HONORARIO, EN CASO CONTRARIO SE RECHAZARA LA RECEPCION DEL DOCUMENTO Y DE LAS MERCADERIAS O SERVICIOS



SOC. DE INVERSIONES LAS VEGA LTDA
AV. FRANCISCO DE AGUIRRE 0225
051-2226171
LA SERENA

Folio Recepción N° 9363

GUIA DE RECEPCIÓN

FECHA 24-10-2019

Factura #157

BODEGA 00020 BODEGA PUERTOMONTT

RUT DOCUMENTO 76.734.329-9 JYJ AUTOMOTRIZ LTDA. O/C: 15836

Código	Descripción	UNI	Cant	P.MEDIO	TOTAL	CTACTBLE	SUBCTA
MANOOBRA13	serv. mano obra tercero pto. montt	CU	1	\$ 201.250	\$ 201.250	existencia	mano obra y serv. de terceros

\$ 201.250

JAIME HECHENLEITNER
Jefe de Sucursal Pto. Montt
WEST RENT A CAR
Control Interno

Recibido por Bodega

Cta
EXISTENCIA

Total
\$ 201.250