



Orden de Trabajo N° 116693 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **GLJB-31** Año **2014**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X2**
Motor **2KDA293032**
K.M.S **160.082** **GRIS**
Vin **MR0ER32G5E6040278**

Fecha OT : 30-05-2020 C.Costo : B2-07-49

Fecha Cierre : 30-05-2020 01:01:12

Detalle del Servicio

RADIO CON PROBLEMAS
SE PROCEDE A CAMBIAR CINTA ESPIRAL

(CINTA ESPIRAL NUEVA GENERABA EL PROBLEMA DE INTERFERENCIA EN LA RADIO)

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtible</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
0400407122	cable espiral cmta	1	23529	\$ 23.529	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 23.529

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 23.529
IVA \$ 4.471
TOTAL \$ 28.000