



Orden de Trabajo N° 118680 - WEST ANTOFAGASTA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JVKS-19** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **2GDC209802**
K.M.S **137.387** **ROJO**
Vin **8AJFB8CD2J1583411**

Fecha OT : 15-06-2020 C.Costo : B2-03-05

Fecha Cierre : 15-06-2020 10:25:15

Detalle del Servicio

PROBLEMAS EN CAJA DE CAMBIOS, SE REALIZA CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE- CHEQUEO GENERAL. - SE RELLENADA ACEITE 75W90 CAJA DE CAMBIOS
ASEO GENERAL Y LAVADO.
OT CONTACAR N° 30028

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtible</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
REP01076	rod empuje toyota gun	1	20583	\$ 20.583	EXISTENCIA	*REPUESTOS
KITTOY400DR	kit embrague gun 2.4/2.8	1	207130	\$ 207.130	EXISTENCIA	*REPUESTOS
1251	lubricante rost off1938	1	2268	\$ 2.268	EXISTENCIA	*LUBRICANTE

Total: \$ 229.981

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 229.981
IVA \$ 43.696
TOTAL \$ 273.677