



Orden de Trabajo N° 118681 - WEST ANTOFAGASTA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **KRWF-27** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X2**
Motor **2GDC237683**
K.M.S **66.482** **ROJO**
Vin **8AJEB8DD7J4211586**

Fecha OT : 16-06-2020 C.Costo : B2-03-05

Fecha Cierre : 16-06-2020 08:59:30

Detalle del Servicio

REVISIÓN DE SENSORES ABS- SCANNER DEL SISTEMA- CAMBIO DE RETEN DE EJE TRASERO IZQUIERDO
- CHEQUEO GENERAL.
OT CONTACAR N° 30055

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtible</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
14236-K	liquido freno	1	5286	\$ 5.286	EXISTENCIA	*LUBRICANTE

Total: \$ 5.286

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 5.286
IVA \$ 1.004
TOTAL \$ 6.290