



Orden de Trabajo N° 118869 - WEST IQUIQUE

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **HVXB-97** Año **2016**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.8 4X4**
Motor **1111**
K.M.S **81.500** **BURDEO**
Vin **MR0KA8CD5G1491156**

Fecha OT : 20-11-2020 C.Costo : B1-02-01

Fecha Cierre : 20-11-2020 09:33:56

Detalle del Servicio

Se realiza cambio de cubre baliza y cambio de extintor 1kg.
Taller West Iquique.
OT Contacar N°32.778

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtible</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
ACC48	funda baliza	1	5269	\$ 5.269	EXISTENCIA	*ACCESORIOS
SERVREEXT	recarga extintor 1 kg	1	3078	\$ 3.078	EXISTENCIA	*ACCESORIOS

Total: \$ 8.347

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 8.347
IVA \$ 1.586
TOTAL \$ 9.933