



Orden de Trabajo N° 123623 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JDKH-15** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X2**
Motor **2GD044570**
K.M.S **140.186** **ROJO**
Vin **MR0EB8DD8G0590357**

Fecha OT : 07-01-2021 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 07-01-2021 18:59:13

Detalle del Servicio

REPARACION DE LUCES DE ADVERTENCIA PRESENTADAS EN TABLERO

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	5844	\$ 40.908	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota	1	2642	\$ 2.642	EXISTENCIA	*REPUESTOS
H4	ampolleta halogeno h4	1	3319	\$ 3.319	EXISTENCIA	*REPUESTOS
16031-4	ampolleta c/pescado	2	246	\$ 492	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 47.361

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 47.361

IVA \$ 8.999

TOTAL \$ 56.360