



Orden de Trabajo N° 127378 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **HYSR-97** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **2GDC061266**
K.M.S **192.639** **ROJO**
Vin **MR0KB8CDXH1113848**

Fecha OT : 13-04-2021 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 13-04-2021 17:51:26

Detalle del Servicio

LIMPIEZA DE 5° INYECTOR Y REGENERACION DE DPF.
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE.
REVISION DE FRENOS Y REGULACION
REVISION DE LUCES.

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtible</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
W712/19	filtro aceite toyota	1	2066	\$ 2.066	EXISTENCIA	*REPUESTOS
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3153	\$ 22.071	EXISTENCIA	*LUBRICANTE

Total: \$ 24.137

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 24.137
IVA \$ 4.586
TOTAL \$ 28.723