



Orden de Trabajo N° 131088 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHFW-96** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **2GDG153098**
K.M.S **27.000** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD7L1514882**

Fecha OT : 28-08-2021 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 28-08-2021 11:38:59

Detalle del Servicio

Unidad ingresa a taller por Mantenición por kilometraje

Sanitizado / Cambio: Aceite / filtro de aceite / filtro de Polen/

Revisión de frenos y freno de mano Revisión de luces Revisión de niveles de refrigerante, líquido de frenos, aceite hidráulico

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3225	\$ 22.575	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota kun /	1	2121	\$ 2.121	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	3719	\$ 3.719	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 28.415

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 28.415

IVA \$ 5.399

TOTAL \$ 33.814