



Orden de Trabajo N° 131070 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **KDTT-41** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **YARIS SEDAN**
Motor
K.M.S **73.553** **GRIS**
Vin **MR2B29F3011088240**

Fecha OT : 11-08-2021 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 11-08-2021 11:41:51

Detalle del Servicio

SE CAMBIA SENSOR DE TEMPERATURA

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtible</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
A0041534228	sensor temperatura unvi	1	14131	\$ 14.131	EXISTENCIA	*REPUESTOS
SERVREEXT	recarga extintor 1 kg	1	3285	\$ 3.285	EXISTENCIA	*ACCESORIOS

Total: \$ 17.416

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 17.416
IVA \$ 3.309
TOTAL \$ 20.725