



## Orden de Trabajo N° 121115 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8  
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS  
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225  
Fono: -  
Ciudad: LA SERENA  
Email:

Patente **LLBK-92** Año **2019**  
Marca **MAXUS**  
Modelo **T60**  
Motor **R918B048065**  
K.M.S **80.763** **GRIS**  
Vin **LSFAM11A2KA044576**

Fecha OT : 11-08-2021 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 11-08-2021 09:38:58

### Detalle del Servicio

REVISION DE FRENOS PROLEMAS DE DISCOS AL FRENAR  
REVISION GPS / SE CAMBIA ANTENA SIM/ REPROGRANA GPS  
SE CAMBIA TENSOR  
SE CAMBIA CORREA

### Articulos

| <u>Código</u>         | <u>Descripción</u>    | <u>Cant</u> | <u>Neto</u> | <u>Total</u> | <u>CtaCtble</u> | <u>SubCta</u> |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|
| <i>Inventariables</i> |                       |             |             |              |                 |               |
| C00093518             | tensor correa mando   | 1           | 118348      | \$ 118.348   | EXISTENCIA      | *REPUESTOS    |
| 0211791023            | correa a/a d22 4x4    | 1           | 14242       | \$ 14.242    | EXISTENCIA      | *REPUESTOS    |
| REP01355              | disco freno delantero | 2           | 53273       | \$ 106.546   | EXISTENCIA      | *REPUESTOS    |

Total: \$ 239.136

**Total Orden de Trabajo**

**NETO \$ 239.136**  
**IVA \$ 45.436**  
**TOTAL \$ 284.572**