



Orden de Trabajo N° 131952 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JDKH-22** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **1GD0086727**
K.M.S **103.200** **ROJO ME**
Vin **MR0KA8CD6G1421164**

Fecha OT : 27-08-2021 C.Costo : B1-10-01

Fecha Cierre : 27-08-2021 15:33:10

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 103200.
CAMBIO DE ACEITE 5W30 8 LTS.
CAMBIO DE FILTROS ACEITE Y AIRE.
CAMBIO DISCOS FRENO 02

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
1476N	disco freno tailandes	2	34711	\$ 69.422	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP01172	sensor abs trasero lh	1	129000	\$ 129.000	EXISTENCIA	*REPUESTOS
497-3	pastilla tailandesa alt	1	15576	\$ 15.576	EXISTENCIA	*REPUESTOS
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	3225	\$ 25.800	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota kun /	1	2121	\$ 2.121	EXISTENCIA	*REPUESTOS
178010C010	filtro aire toyota	1	21986	\$ 21.986	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 263.905

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 263.905
IVA \$ 50.142
TOTAL \$ 314.047