



Orden de Trabajo N° 131087 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHFW-96** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **2GDG153098**
K.M.S **40.000** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD7L1514882**

Fecha OT : 28-08-2021 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 28-08-2021 10:46:32

Detalle del Servicio

SE CAMBIA FILTRO DE ACEITE CON PROBLEMAS Y SE RECARGA ACEITE X4 LITRSO

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtible</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	4	3225	\$ 12.900	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota kun /	1	2121	\$ 2.121	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 15.021

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 15.021
IVA \$ 2.854
TOTAL \$ 17.875