



Orden de Trabajo N° 126610 - WEST CALAMA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **KFJH-82** Año **2018**
Marca **TOYOTA** **1**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **1GD4354150**
K.M.S **91.018** **NEGRO**
Vin **1GD4354150**

Fecha OT : 06-09-2021 C.Costo : B1-04-01

Fecha Cierre : 14-09-2021 12:47:20

Detalle del Servicio

TESTIGOS ENCENDIDO EN TABLERO, CODIGO DE TRACCION ENCENDIDO, SE NECESITA CAMBIO DE SENSOR DE GIRO DEL AIRBAG, SE ENVIA A TALLER EXT CACH, SE CAMBIA SENSOR Y SE ELIMIA CODIGO, CAMBIO DE AMPOLLETA DE LUS PATENTE

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
REP01676	sensor direc. gun	1	164016	\$ 164.016	EXISTENCIA	*REPUESTOS
MANOOBRA16	serv mano obra tercero	1	90000	\$ 90.000	EXISTENCIA	*MANO OBRA

Total: \$ 254.016

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 254.016
IVA \$ 48.263
TOTAL \$ 302.279