



Orden de Trabajo N° 123724 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHGB-12** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GD0770071**
K.M.S **33.166** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD6L1515117**

Fecha OT : 27-10-2021 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 27-10-2021 14:14:20

Detalle del Servicio

cambio de aceite
filtro de aceite / combustible/ aire /polen
reparacion neumatico repuesto
alineacion + balanceo

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3302	\$ 23.114	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota kun /	1	2085	\$ 2.085	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP00635	filtro com. toyota gun	1	6528	\$ 6.528	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	3188	\$ 3.188	EXISTENCIA	*REPUESTOS
A1531	filtro aire gun/4runner	1	5949	\$ 5.949	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 40.864

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 40.864
IVA \$ 7.764
TOTAL \$ 48.628