



Orden de Trabajo N° 132015 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **LVXP-70** Año **2020**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GDG079499**
K.M.S **100.707** **BLANCO**
Vin **8AJFB8CD1K1593526**

Fecha OT : 24-11-2021 C.Costo : B1-10-01

Fecha Cierre : 24-11-2021 15:08:42

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 100.707.

CAMBIO DE ACEITE 5W30 8 LTS.

CAMBIO FILTRO DE ACEITE, AIRE Y POLEN

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	3386	\$ 27.088	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
1109AY	filtro aceite expert /	1	8085	\$ 8.085	EXISTENCIA	*REPUESTOS
A1531	filtro aire gun/4runner	1	6101	\$ 6.101	EXISTENCIA	*REPUESTOS
CU3847	filtro polen expert	1	5741	\$ 5.741	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 47.015

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 47.015

IVA \$ 8.933

TOTAL \$ 55.948