



Orden de Trabajo N° 132633 - WEST CALAMA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JDKW-55** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **11111**
K.M.S **134.580** **ROJO**
Vin **MR0KB8CD2G1113728**

Fecha OT : 03-01-2022 C.Costo : B2-07-05

Fecha Cierre : 04-01-2022 17:06:32

Detalle del Servicio

OT 2021 132619

UNIDAD INGRESA POR FALLA ELECTRICA, PROBLEMAS DE LUCES, REVISAR NEUMATICO DE REPUESTO, SE ENVIA A TALLER EXT CACH

UNIDAD A LA ESPERA DE REPUESTO DE SWICH DE FRENO

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
8434019025	bulvo freno kun (pedal)	1	17809	\$ 17.809	EXISTENCIA	*REPUESTOS
MANOOBRA1	serv. mano obra terceros	1	315000	\$ 315.000	EXISTENCIA	*MANO OBRA

Total: \$ 332.809

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 332.809
IVA \$ 63.234
TOTAL \$ 396.043