



Orden de Trabajo N° 133387 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **KPKV-45** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X2**
Motor **2GDC363209**
K.M.S **198.202** **GRIS**
Vin **MR0EB8DDXJ0592151**

Fecha OT : 24-12-2021 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 24-12-2021 10:12:07

Detalle del Servicio

CAMBIO DE ACEITE
MONTAJE DE NEUMATICO
ALINEACION
BALANCEO

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
REVTECNICA	serv revision tecnica	1	9434	\$ 9.434	EXISTENCIA	*REVISIONES
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3449	\$ 24.143	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota kun /	1	2195	\$ 2.195	EXISTENCIA	*REPUESTOS
SERVRECT.	rectificado disco	2	9081	\$ 18.162	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 53.934

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 53.934

IVA \$ 10.247

TOTAL \$ 64.181