



Orden de Trabajo N° 132091 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **KFJJ-11** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **DSFGSFSD**
K.M.S **117.147** **ROJO**
Vin **FDGSGSGSDGFDSHSRD**

Fecha OT : 03-03-2022 C.Costo : B1-10-01

Fecha Cierre : 03-03-2022 14:03:03

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 117-147.

CAMBIO DE ACEITE 5E30 8LTS.

CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y POLEN.

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	3486	\$ 27.888	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
0415237010	filtro aceite	1	5078	\$ 5.078	EXISTENCIA	*REPUESTOS
A1531	filtro aire gun/4runner	1	14865	\$ 14.865	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	12773	\$ 12.773	EXISTENCIA	*REPUESTOS
497-3	pastilla tailandesa alt	1	32760	\$ 32.760	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 93.364

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 93.364

IVA \$ 17.739

TOTAL \$ 111.103