



Orden de Trabajo N° 132087 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PLTK-30** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X2**
Motor **2GDG216143**
K.M.S **46.338** **BLANCO**
Vin **8AJCB3DD2M3903842**

Fecha OT : 03-03-2022 C.Costo : B2-07-42

Fecha Cierre : 03-03-2022 12:38:47

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 46338.

CAMBIO DE ACEITE 5W30 8LTS.

CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE AIRE Y POLEN.

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	3486	\$ 27.888	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota kun /	1	4773	\$ 4.773	EXISTENCIA	*REPUESTOS
A1531	filtro aire gun/4runner	1	14865	\$ 14.865	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	12773	\$ 12.773	EXISTENCIA	*REPUESTOS
ALINEACION	serv alineacion	1	14083	\$ 14.083	EXISTENCIA	*SERV.MANTE
BALANCEO	serv balanceo	4	2861	\$ 11.444	EXISTENCIA	*SERV.MANTE
EPP0081	chaleco reflectante	1	1789	\$ 1.789	EXISTENCIA	*ACCESORIOS

Total: \$ 87.615

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 87.615
IVA \$ 16.647
TOTAL \$ 104.262