



Orden de Trabajo N° 137571 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JWCH-85** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X2**
Motor **2GDC231990**
K.M.S **209.913** **BLANCO**
Vin **MR0EB8DD1J0591616**

Fecha OT : 17-03-2022 C.Costo : B1-10-01

Fecha Cierre : 17-03-2022 13:26:55

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 209913.

CAMBIO DE ACEITE 5W30.

CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE Y AIRE POLEN.

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	3486	\$ 27.888	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	1869	\$ 1.869	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02138	filtro aire gun (a1531)	1	8569	\$ 8.569	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02190	filto polen toyota/np300	1	2813	\$ 2.813	EXISTENCIA	*REPUESTOS
497-3	pastilla tailandesa alt	1	32760	\$ 32.760	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP01761	ampolleta 1 cont c/p 12w	1	351	\$ 351	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 74.250

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 74.250

IVA \$ 14.108

TOTAL \$ 88.358