



Orden de Trabajo N° 136328 - WEST LOS ANGELES

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHFX-44** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GDG153123**
K.M.S **75.048** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD4L1514869**

Fecha OT : 04-05-2022 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 04-05-2022 13:14:07

Detalle del Servicio

MANTENCION PREVENTIVA
CAMBIO ACEITE MOTOR 5W30
CAMBIO DE FILTRO DE ACITE
CAMBIO FILTRO AIRE.

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3558	\$ 24.906	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2067	\$ 2.067	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02138	filtro aire gun (a1531)	1	8350	\$ 8.350	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP00635	filtro com. toyota gun	1	8158	\$ 8.158	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02190	filto polen toyota/np300	1	2618	\$ 2.618	EXISTENCIA	*REPUESTOS
MANOOBRA20	serv mano obra tercero	1	43689	\$ 43.689	EXISTENCIA	*MANO OBRA

Total: \$ 89.788

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 89.788
IVA \$ 17.060
TOTAL \$ 106.848