



Orden de Trabajo N° 137612 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PLTK-30** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X2**
Motor **2GDG216143**
K.M.S **61.762** **BLANCO**
Vin **8AJCB3DD2M3903842**

Fecha OT : 17-05-2022 C.Costo : B2-07-42

Fecha Cierre : 17-05-2022 13:03:04

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 61762.
CAMBIO DE ACEITE 5W30 8 LTS.
CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE AIRE Y POLEN.
ASEO Y REGULACION DE FRENOS.

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	3605	\$ 28.840	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2121	\$ 2.121	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02138	filtro aire gun (a1531)	1	8093	\$ 8.093	EXISTENCIA	*REPUESTOS
647990	filtro polen c3 2017 /	1	41556	\$ 41.556	EXISTENCIA	*REPUESTOS
BALANCEO	serv balanceo	4	3496	\$ 13.984	EXISTENCIA	*SERV.MANTE

Total: \$ 94.594

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 94.594
IVA \$ 17.973
TOTAL \$ 112.567