



Orden de Trabajo N° 137647 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JDKH-22** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **1GD0086727**
K.M.S **131.008** **ROJO ME**
Vin **MR0KA8CD6G1421164**

Fecha OT : 06-07-2022 C.Costo : B1-10-01

Fecha Cierre : 06-07-2022 10:36:41

Detalle del Servicio

CAMBIO DE MODULO DE BUJIAS ENCANDECENTE.
CAMBIO DE PASTILLAS.
ALINEACION.
BALANCEOS 02

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
REP03121	modulo bujias	1	34845	\$ 34.845	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02200	pastilla freno toy. 3.0/	1	16345	\$ 16.345	EXISTENCIA	*REPUESTOS
ALINEACION	serv alineacion	1	15053	\$ 15.053	EXISTENCIA	*SERV.MANTE
BALANCEO	serv balanceo	2	2941	\$ 5.882	EXISTENCIA	*SERV.MANTE
REVTECNICA	serv revision tecnica	1	8843	\$ 8.843	EXISTENCIA	*REVISIONES

Total: \$ 80.968

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 80.968
IVA \$ 15.384
TOTAL \$ 96.352