



Orden de Trabajo N° 137650 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JGBX-14** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **RUNNER**
Motor **1GRB416419**
K.M.S **185.414** **AZUL OSC**
Vin **JTEBU4JR4H5386014**

Fecha OT : 29-06-2022 C.Costo : B1-10-01

Fecha Cierre : 29-06-2022 18:04:31

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 185.414.
CAMBIO DE ACEITE 5W30 .8 LTS.
CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE AIRE Y POLEN

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	3834	\$ 30.672	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
HU7009Z	filtro aceite 4runner	1	10578	\$ 10.578	EXISTENCIA	*REPUESTOS
1780131090	filtro aire runner	1	35921	\$ 35.921	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	12565	\$ 12.565	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP01761	ampolleta 1 cont c/p 12w	4	418	\$ 1.672	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 91.408

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 91.408
IVA \$ 17.368
TOTAL \$ 108.776