



Orden de Trabajo N° 136358 - WEST LOS ANGELES

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHGB-33** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GDG155501**
K.M.S **38.565** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD8L1515183**

Fecha OT : 30-06-2022 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 30-06-2022 12:14:34

Detalle del Servicio

MANTENCION PREVENTIVA 40.000 KM.
CAMBIO ACEITE MOTOR 5W30
CAMBIO FILTRO ACEITE
CAMBIO FILTRO DE AIRE

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3834	\$ 26.838	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2308	\$ 2.308	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02138	filtro aire gun (a1531)	1	7309	\$ 7.309	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 36.455

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 36.455
IVA \$ 6.926
TOTAL \$ 43.381