



Orden de Trabajo N° 136363 - WEST LOS ANGELES

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHFW-98** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **2GDG153244**
K.M.S **91.978** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CDXL1514875**

Fecha OT : 12-07-2022 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 12-07-2022 17:37:13

Detalle del Servicio

MANTENCION PREVENTIVA 90.000 KM.
CAMBIO ACEITE MOTOR 5W30
CAMBIO FILTRO ACEITE
CAMBIO FILTRO DE AIRE

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3867	\$ 27.069	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2340	\$ 2.340	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02138	filtro aire gun (a1531)	1	7713	\$ 7.713	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 37.122

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 37.122
IVA \$ 7.053
TOTAL \$ 44.175