



Orden de Trabajo N° 136374 - WEST LOS ANGELES

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JDKH-15** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X2**
Motor **2GD044570**
K.M.S **197.365** **ROJO**
Vin **MR0EB8DD8G0590357**

Fecha OT : 29-07-2022 C.Costo : B1-14-01

Fecha Cierre : 29-07-2022 19:28:13

Detalle del Servicio

INSTALACION DE MALLA CUBRE LUNETAS, SE SACO DE LA PPU: JWCH-90
CAMBIO DE PLUMILLAS 18 Y 24 PULGADAS
CAMBIO FILTRO AIRE
CAMBIO FILTRO POLEN.

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	2	3874	\$ 7.748	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02190	filto polen toyota/np300	1	3116	\$ 3.116	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02138	filtro aire gun (a1531)	1	7657	\$ 7.657	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02234	plumilla 18" (7004914)	1	3568	\$ 3.568	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02280	plumilla 24" (7004910)	1	5036	\$ 5.036	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 27.125

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 27.125
IVA \$ 5.154
TOTAL \$ 32.279