



Orden de Trabajo N° 137717 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **KFW-57** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **1GD4367104**
K.M.S **100.532** **GRIS OSC.**
Vin **MR0KA8CD0J1491735**

Fecha OT : 06-09-2022 C.Costo : B2-07-01

Fecha Cierre : 06-09-2022 14:56:53

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 100.532.
CAMBIO DE ACEITE 8 LTS.
CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE AIRE Y POLEN

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	6	3954	\$ 23.724	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2206	\$ 2.206	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02138	filtro aire gun (a1531)	1	7615	\$ 7.615	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02190	filto polen toyota/np300	1	3158	\$ 3.158	EXISTENCIA	*REPUESTOS
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	2	3954	\$ 7.908	EXISTENCIA	*LUBRICANTE

Total: \$ 44.611

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 44.611

IVA \$ 8.476

TOTAL \$ 53.087