



Orden de Trabajo N° 136396 - WEST LOS ANGELES

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHFW-99** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GDG0769735**
K.M.S **101.480** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CDXL1514925**

Fecha OT : 06-09-2022 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 06-09-2022 19:27:10

Detalle del Servicio

MANTENCION PREVENTIVA 100.000 KM.
CAMBIO ACEITE MOTOR 5W30
CAMBIO FILTRO ACEITE
CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3954	\$ 27.678	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2206	\$ 2.206	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP00635	filtro com. toyota gun	1	7414	\$ 7.414	EXISTENCIA	*REPUESTOS
WESN245/70R17	meum westlake	4	110058	\$ 440.232	EXISTENCIA	*NEUMATICO
MONTAJE	serv montaje	4	4189	\$ 16.756	EXISTENCIA	*SERV.MANTE
BALANCEO	serv balanceo	4	3681	\$ 14.724	EXISTENCIA	*SERV.MANTE
ALINEACION	serv alineacion	1	13544	\$ 13.544	EXISTENCIA	*SERV.MANTE

Total: \$ 522.554

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 522.554
IVA \$ 99.285
TOTAL \$ 621.839