



Orden de Trabajo N° 141101 - WEST LOS ANGELES

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **LVXC-29** Año **2020**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GDG128343**
K.M.S **92.222** **PLATEADO**
Vin **8AJB3CD0L1511466**

Fecha OT : 08-09-2022 C.Costo : B2-13-60

Fecha Cierre : 08-09-2022 16:02:48

Detalle del Servicio

MANTENCION PREVENTIVA 90.000 KM.
CAMBIO ACEITE MOTOR 5W30
CAMBIO FILTRO ACEITE
REV. DE FRENOS Y REGULACION

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtible</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3954	\$ 27.678	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02138	filtro aire gun (a1531)	1	7888	\$ 7.888	EXISTENCIA	*REPUESTOS
BALANCEO	serv balanceo	2	3293	\$ 6.586	EXISTENCIA	*SERV.MANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2206	\$ 2.206	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 44.358

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 44.358

IVA \$ 8.428

TOTAL \$ 52.786