



Orden de Trabajo N° 141104 - WEST LOS ANGELES

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHFX-42** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **2GDG153352**
K.M.S **75.193** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD2L1514885**

Fecha OT : 09-09-2022 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 09-09-2022 20:08:27

Detalle del Servicio

MANTENCION PREVENTIVA 75.000 KM.
CAMBIO ACEITE MOTOR 5W30
CAMBIO FILTRO ACEITE
RECARGAR EXTINTOR 1 KILO

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3954	\$ 27.678	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2206	\$ 2.206	EXISTENCIA	*REPUESTOS
SERVREEXT4	recarga extintor 4 kg	1	8261	\$ 8.261	EXISTENCIA	*ACCESORIOS

Total: \$ 38.145

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 38.145
IVA \$ 7.248
TOTAL \$ 45.393