



Orden de Trabajo N° 141109 - WEST LOS ANGELES

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PZVX-83** Año **2022**
Marca **MAXUS**
Modelo **T60 4X4 ANCAP D20**
Motor **M9215036222**
K.M.S **20.982** **BLANCO**
Vin **LSFAM11A3NA041979**

Fecha OT : 12-09-2022 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 12-09-2022 20:09:16

Detalle del Servicio

REVISAR FALLA CO EL MARCADOR DE COMBUSTIBLE QUE NO FUNCIONA.
REALIZAR SCANNER EN TELLER DE CONCEPCION.
VEHICULO SE TRASLADA A CONCEPCION PARA REVISAR FALLA CON SCANNER
SE ENTREGO REEMPLAZO PPU. PHFX22

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtible</u>	<u>SubCta</u>
---------------	--------------------	-------------	-------------	--------------	------------------	---------------