

ORDEN DE TRABAJO N° 1400091-01

Sucursal West Concepción

CLIENTE: TALUD EMPRESA CONSTRUCTORA SPA RUT: 76417973-0 DIRECCION: JOSE MIGUEL DE LA BARRA 508 CIUDAD: SANTIAGO E-MAIL: eduardo@talud.cl TELEFONO:	PATENTE: JWCH-90 MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX 2.4 TM 4X4 DC N CHASIS: MR0FB8CD5J0321102 N MOTOR: 2GDC227446 COLOR: ROJO METALICO	AÑO: 2018 KMS: 170.218 COMB: FULL
---	--	--

CENTRO COSTO: RAC1401
RESPONSABLE OT: ANA MELO

FECHA APERTURA: 24/01/2023
FECHA CIERRE: 25/01/2023

DOC. AL DIA: Si	RADIO: Si	GATA: Si	LLAVE RUEDA: Si
REPUESTOS: Si	SET EMERGENCIA: Si	BARR. GATA: Si	OTROS: CHALECO
EST Y PRES NEUM: Si	NIVELES: Si	PRUEBA RUTA: Si	TORQUE RUEDA: Si
FRENOS: Si	CINTURON SEG: Si	ALARMA: No	AMORTIGUADORES: Si
LIMPIAPARABR: Si	LUCES: Si	CIERRE CENTR: Si	CORREA MANDO: Si
FILTRO AIRE: Si	ALZAVIDRIOS: Si	A / A: Si	TARJETA MANT: Si
FILTRO POLEN: Si			

COMENTARIO INICIAL:

CAMBIO DE 4 NEUMATICOS

DETALLES DEL SERVICIO:

SE REALIZA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO
 FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE PASTILLAS, JUEGO DE DISCOS DE
 FRENO, Y SE CAMBIAN 2 AMPOLLETAS
 REVISION Y REGULACION DE FRENOS REVISION DE LUCES
 REVISION DE NIVELES

PROX MANTENCION:
190.000 KM

ENTREGADO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COBRO
-----------	--------	-------------	----------	-------

REPUESTOS

SI	LB5W30/208T	ACEITE 5W30/208 TOTAL	7	
SI	REP01799	AMPOLLETA H4 12V 60/55W (H4)	2	
SI	REP02138	FILTRO AIRE GUN (A1531) (178010L040)	1	
SI	REP02188	DISCO FRENO KUN/GUN (1476N) 3.0	1	
SI	REP02191	FILTRO ACEITE TOYOTA KUN/GUN (W712/19)	1	
SI	REP02200	PASTILLA FRENO TOY. 3.0/ 2.8 / 2.4 (497-3)	1	
SI	REP03473	VALVULA TUBULAR 11.3 MM / 42MM L	4	
SI	REP03562	NEUM 225/70 R17 AT	4	

SERVICIOS INTERNOS

SI	SERINT00004	SERV. LAVADO	1	
SI	SERINT00006	CHEQUEO PREVENTIVO	1	
SI	SERINT00010	SERV. MANTENCION	1	

SERVICIOS EXTERNOS

SI	MONTAJE	SERV MONTAJE	4	
SI	BALANCEO	SERV BALANCEO	4	
SI	ALINEACION	SERV ALINEACION	1	



MECANICO: _____

FIRMA: _____

JEFE TALLER: _____

FIRMA: _____

CLIENTE: _____

FIRMA: _____