

ORDEN DE TRABAJO N° 1400170-01

Sucursal West Concepción

CLIENTE: SOC DE INV LAS VEGAS LTDA RUT: 79578880-8 DIRECCION: AVDA. FCO DE AGUIRRE 0225 CIUDAD: LA SERENA E-MAIL: TELEFONO:	PATENTE: HYSR-99 MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX 4X2 DC 2.4 MT N CHASIS: MR0JB8DD9H3114892 N MOTOR: 2GDC057342 COLOR: ROJO METALICO	AÑO: 2017 KMS: 260.719 COMB: FULL
--	--	--

CENTRO COSTO: RAC1501 RESPONSABLE OT: ANA MELO	FECHA APERTURA: 11/05/2023 FECHA CIERRE: 02/06/2023
---	--

DOC. AL DIA: Si REPUESTOS: Si	RADIO: Si SET EMERGENCIA: Si	GATA: Si BARR. GATA: Si	LLAVE RUEDA: Si OTROS: CHALECO
EST Y PRES NEUM: Si FRENOS: Si LIMPIAPARABR: Si FILTRO AIRE: Si FILTRO POLEN: Si	NIVELES: Si CINTURON SEG: Si LUCES: Si ALZAVIDRIOS: Si	PRUEBA RUTA: Si ALARMA: No CIERRE CENTR: Si A / A: Si	TORQUE RUEDA: Si AMORTIGUADORES: Si CORREA MANDO: Si TARJETA MANT: Si

COMENTARIO INICIAL: UNIDAD LLEGA DESDE TEMUCO, ES INGRESADA A TALLER PARA REVISION Y CHEQUEO	DETALLES DEL SERVICIO: SE REALIZA CAMBIO DE DISCOS DE FRENO Y PASTILLAS // FILTRO DE POLEN QUEDA A LA ESPERA DE REPUESTOS...FOCOS, PARACHOQUE Y REP. DE TAPIZ	PROX MANTENCION: KM
--	--	--------------------------------------

ENTREGADO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COBRO
REPUESTOS				
SI	578DT6MF	BATERIA 72AMP COLORADO	1	
SI	596-3	PASTILLA FRENO TAILANDESA 2.5	1	
SI	REP00554	FOCO TRAS RH GUN	1	
SI	REP00555	FOCO TRAS LH GUN	1	
SI	REP02188	DISCO FRENO KUN/GUN (1476N) 3.0	2	
SI	REP02190	FILTO POLEN TOYOTA/NP300 (AC108C)	1	
SI	REP02348	PARACHOQUE MINERO GUN (117)	1	
SERVICIOS INTERNOS				
SI	SERINT00004	SERV. LAVADO	1	
SI	SERINT00006	CHEQUEO PREVENTIVO	1	
SERVICIOS EXTERNOS				
SI	REPBUTACAS	SERV REPAR BUTACAS	1	
SI	BALANCEO	SERV BALANCEO	4	
SI	ALINEACION	SERV ALINEACION	1	
SI	MONTAJE	SERV MONTAJE	1	
OTROS				
SI	INGRESOTALLER	INGRESO TALLER	1	



MECANICO: _____

FIRMA: _____

JEFE TALLER: _____

FIRMA: _____

CLIENTE: _____

FIRMA: _____