



ORDEN DE TRABAJO N° 1400167-01

Sucursal West Concepción

CLIENTE: TALUD EMPRESA CONSTRUCTORA SPA

RUT: 76417973-0

DIRECCION: JOSE MIGUEL DE LA BARRA 508

CIUDAD: SANTIAGO

E-MAIL: eduardo@talud.cl

TELEFONO:

PATENTE: JWCH-90

MARCA: TOYOTA

MODELO: HILUX 2.4 TM 4X4 DC

N CHASIS: MR0FB8CD5J0321102

N MOTOR: 2GDC227446

COLOR: ROJO METALICO

AÑO: 2018

KMS: 199.190

COMB: 1/8

CENTRO COSTO: RAC1401

RESPONSABLE OT: ANA MELO

FECHA APERTURA: 09/05/2023

FECHA CIERRE: 11/05/2023

DOC. AL DIA: Si

RADIO: Si

GATA: Si

LLAVE RUEDA: Si

REPUESTOS: Si

SET EMERGENCIA: Si

BARR. GATA: Si

OTROS: CHALECO

EST Y PRES NEUM: Si

NIVELES: Si

PRUEBA RUTA: Si

TORQUE RUEDA: Si

FRENOS: Si

CINTURON SEG: Si

ALARMA: No

AMORTIGUADORES: Si

LIMPIAPARABR: Si

LUCES: Si

CIERRE CENTR: Si

CORREA MANDO: Si

FILTRO AIRE: Si

ALZAVIDRIOS: Si

A / A: Si

TARJETA MANT: Si

FILTRO POLEN: Si

COMENTARIO INICIAL:

MANTENCION POR KM 199.190
SE INSTALA RADIO QUE SE SACO A PPU JWCH-82

DETALLES DEL SERVICIO:

SE CARGA DISCO DE FRENO USADO EN LA OT1400091-01// SE
HABIA CARGADO SOLO 1
SE REVISAN Y REGULAN FRENOS//REVISION DE LUCES

PROX MANTENCION:
210.000 KM

ENTREGADO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COBRO
REPUESTOS				
SI	LB5W30/208T	ACEITE 5W30/208 TOTAL	7	
SI	REP02138	FILTRO AIRE GUN (A1531) (178010L040)	1	
SI	REP02188	DISCO FRENO KUN/GUN (1476N) 3.0	1	
SI	REP02190	FILTO POLEN TOYOTA/NP300 (AC108C)	1	
SI	REP02191	FILTRO ACEITE TOYOTA KUN/GUN (W712/19)	1	
SI	REP02200	PASTILLA FRENO TOY. 3.0/ 2.8 / 2.4 (497-3)	1	
SERVICIOS INTERNOS				
SI	SERINT00004	SERV. LAVADO	1	
SI	SERINT00006	CHEQUEO PREVENTIVO	1	
SI	SERINT00010	SERV. MANTENCION	1	
OTROS				
SI	INGRESOTALLER	INGRESO TALLER	1	

MECANICO: _____

JEFE TALLER: _____

CLIENTE: _____

FIRMA: _____

FIRMA: _____

FIRMA: _____