



ORDEN DE TRABAJO N° 79545

CONO 4

CLIENTE		RECEPCIONISTA JGU				VEHICULO			
RUT		79578880-8				PATENTE		JDKH35	
SEXO		N				MARCA		TOY	
NOMBRE		SOC. DE INVERSIONES LAS VEGAS LTDA.				MODELO		GUN135L-DTFXHF	
DIRECCION		AV. FRANCISCO DE AGUIRRE 0225				COLOR		ROJO	
CIUDAD		LA SERENA				ANO		2017 KMS 12395	
COMUNA		LA SERENA				MOTOR		2GDC065614	
TELEFONOS		42471561 / 942471561 / 942471561				CHASIS		MR0EB8DD4H0590454	
E-MAIL		hmaldonado@westrentacar.cl				VIN		MR0EB8DD4H0590454	
						STOCK		474201	
CAMPAÑA		SI	X NO	CODIGO CAMPAÑA					
CON CITA		SI	X NO	N° 0		DETALLES SERVICIO			
RECEPCION		25-01-2017 12:00				TIPO		MANTENCIONES	
ENTREGA ESTIMADA		25-01-2017 18:00				SERVICIO		Mantencion Toyota Hilux 10000 kms di	
CUESTIONARIO DIAGNOSTICO						SOLICITUD CLIENTE		MANTENCION DE 10.000 KMS	
CUANDO		NA							
DONDE		NA							
FRECUENCIA		NA							
LUZ ADVERTENCIA		SI	X NO						
VALOR APROXIMADO *						\$ 290.000			
INVENTARIO RECEPCION									
ANTENA		X SI	NO	PARABRISAS	X SI	NO			
EMBLEMAS		X SI	NO	DOCUMENTOS	X SI	NO			
TRIANGULO		X SI	NO	RADIO	X SI	NO			
CINTURON SEGURIDAD		X SI	NO	PLUMILLAS	X SI	NO			
TAPA BENCINA		X SI	NO	ENCENDEDOR	X SI	NO			
EXTINTOR		X SI	NO	TAPA RUEDAS	X SI	NO			
PISOS GOMA		X SI	NO	RUEDA REP.	X SI	NO			
BOTIQUIN		X SI	NO	ESPEJO EXTER.	X SI	NO			
GATA/BARROTE		X SI	NO	ESPEJO INTER.	X SI	NO			
COMBUSTIBLE		X SI	NO	TAPA RADIADOR	X SI	NO			
DETALLES CARROCERIA		SI X NO							
									
OBSERVACIONES CARROCERIA		SI X NO							
SE ENCONTRARÓN DAÑOS EN LA CARROCERIA		SI X NO							



Autorizo a Servimaq S.A. a efectuar los trabajos indicados en esta orden empleando los repuestos y materiales necesarios,asi como a sus empleados para que operen por calles y carreteras u otros sitios a fin de efectuar las pruebas e inspecciones pertinentes. Servimaq S.A. no se responsabiliza por objetos de valor no declarados y por accidentes de fuerza mayor ajenos a su control. (* el valor indicado es referencial)

FIRMA CLIENTE

FIRMA RECEPCIONISTA