

Información de la Tarea 20382

Creada el: 19/03/24 - 13:22

Datos de la Tarea

Trabajador
Martín Maldonado

Fecha y Hora Programada
19/03/24 - 12:00

Duración Estimada
60 minutos

Prioridad
Normal

Tipo de Tarea
REVISIÓN

Descripción
**revisión patente RCHJ58 revisión
corta corriente**

Datos del Cliente

Cliente
WEST RENT A CAR

Rut

Nombre del Contacto
Andrés Pérez G

Dirección
**talle COBA/ camino
internacional/sector el claro.**

Sucursal
Pucón

Email del Contacto
counterenjoy_pucon@westrentacar.com

Telefono del Contacto
+56 968785932

Piso Oficina Referencia

Formulario: OT General 2.1

DATOS DE VEHICULO	
PATENTE DEL VEHICULO	RCHJ58
MARCA DEL VEHICULO	suzuki
MODELO DEL VEHICULO	Jimny
AÑO DEL VEHICULO	2023
COLOR DEL VEHICULO	verde
INDICAR ODOMETRO	50646
INDICAR HOROMETRO	
INDICAR NUMERO INTERNO	
INDICAR PPU	RCHJ58

FOTOGRAFÍA PPU



Descargar

NUMERO DE VIN

FOTOGRAFIA DEL VIN

KM DEL VEHICULO

AIRE ACONDICIONADO

ALARMA Y CIERRE

ESTADO ELECTRICO

LUCES

RADIO

TABLERO

¿SE DETECTARON DEFECTOS?

No


INDICAR GPS

TRAX S-17

INDICAR ID

WV42

FOTOGRAFÍA DEL ID



Descargar

[PERIFERICOS] SELECCIONE SERIAL

[PERIFERICOS] SELECCIONE ANALOGO_DIGITAL

CORTA CORRIENTE

[PERIFERICOS] SELECCIONE HORMIGONERAS

[PERIFERICOS] SELECCIONE KIT_SOLAR

INDIQUE OBSERVACIONES

cambio de GPS sale TV12 no logra mantener GSM, entra WV42, sim 4205730, se realiza cambio ubicación acc corta corriente desde chapa a alimentación bomba combustible.

ZONA DONDE SE INSTALO EL GPS

ZONA 1: CONDUCTOR

FOTOGRAFIA DE LA UBICACION DEL GPS




Descargar

FOTO DE FUSIBLE



[Descargar](#)

FOTOGRAFIA PANORAMICA UBICACION FUSIBLE




[Descargar](#)

FOTOGRAFIA PUNTOS DE CONEXIÓN GPS Y PERIFERICOS



[Descargar](#)

FOTOGRAFIA PERIFERICOS INSTALADOS



Descargar

SE REALIZA VALIDACIÓN

MANUAL

