

ORDEN DE TRABAJO N° 1400347-01

Sucursal West Concepcion

CLIENTE: TALUD EMPRESA CONSTRUCTORA SPA

RUT: 76417973-0

DIRECCION: JOSE MIGUEL DE LA BARRA 508

CIUDAD: SANTIAGO

E-MAIL: eduardo@talud.cl

TELEFONO:

PATENTE: LHCK-18

MARCA: TOYOTA

MODELO: HILUX 2.8 4x4 DC MT

N CHASIS: MR0KA8CD3J1491938

N MOTOR: 1GD4424978

COLOR: PLATEADO SILVER METALICO

AÑO: 2019

KMS: 180.291

COMB: FULL

CENTRO COSTO: RAC1301

RESPONSABLE OT: ANA MELO

FECHA APERTURA: 22/04/2024

FECHA CIERRE: 26/04/2024

DOC. AL DIA: Si

RADIO: Si

GATA: Si

LLAVE RUEDA: Si

REPUESTOS: Si

SET EMERGENCIA: Si

BARR. GATA: Si

OTROS: CHALECO

EST Y PRES NEUM: Si

NIVELES: Si

PRUEBA RUTA: Si

TORQUE RUEDA: Si

FRENOS: Si

CINTURON SEG: Si

ALARMA: No

AMORTIGUADORES: Si

LIMPIAPARABR: Si

LUCES: Si

CIERRE CENTR: Si

CORREA MANDO: Si

FILTRO AIRE: Si

ALZAVIDRIOS: Si

A / A: Si

TARJETA MANT: Si

FILTRO POLEN: Si

COMENTARIO INICIAL:

MANTENCION POR KM 180.000 Y CAMBIO KIT
EMBRAGUE EN TALLER EXTERNO

DETALLES DEL SERVICIO:

PROX MANTENCION:
90.000 KM

ENTREGADO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COBRO
REPUESTOS				
SI	LB5W30/208T	ACEITE 5W30/208 TOTAL	7	
SI	REP01799	AMPOLLETA H4 12V 60/55W (H4)	2	
SI	REP02143	KIT EMBRAGUE GUN 2.4/2.8 (KITTOY400DR)	1	
SI	REP02149	ROD. EMPUJE KUN (3123071011)	1	
SI	REP02191	FILTRO ACEITE TOYOTA KUN/GUN (W712/19)	1	
SI	REP02200	PASTILLA FRENO TOY. 3.0/ 2.8 / 2.4 (497-3)	1	
SI	REP02279	AMPOLLETA C/PEZ 12V 5W (16031-4)	2	
SI	REP03591	NEUM 245/65 R17 AT	4	
SERVICIOS INTERNOS				
SI	SERINT00004	SERV. LAVADO	1	
SI	SERINT00006	CHEQUEO PREVENTIVO	1	
SI	SERINT00010	SERV. MANTENCION	1	
SERVICIOS EXTERNOS				
SI	MANOOBRA	SERV MANO OBRA TERCEROS	1	
OTROS				
SI	INGRESOTALLER	INGRESO TALLER	1	



MECANICO: _____

FIRMA: _____

JEFE TALLER: _____

FIRMA: _____

CLIENTE: _____

FIRMA: _____