



Orden de Trabajo N° 116715 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **HCVX-64** Año **2016**
Marca **TOYOTA**
Modelo **COROLLA**
Motor **2ZRL747001K**
K.M.S **123.893** **GRIS**
Vin **5YFBU8HE0GP343810**

Fecha OT : 19-06-2020 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 19-06-2020 09:57:46

Detalle del Servicio

REVISION SISTEMA ELECTRICO LUCES BAJAS
LADO DERECHO LUZ DESTELLA PERO NO ENCIENDE
SISTEMA DE LUZ LET

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
8111002E60	optico del. rh toy.corolla	1	391163	\$ 391.163	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 391.163

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 391.163
IVA \$ 74.321
TOTAL \$ 465.484